

Tomislav Jurjević, dipl.ing  
Stalni sudski vještak za promet  
Krimeja 12, 51000 Rijeka

**PROCJENA VRIJEDNOSTI OSOBNOG VOZILA MAN**  
**BROJA ŠASIJE WMAL25ZZZ3Y108503**



**Naručitelj:** Komunalno trgovačko društvo Ivanj d.o.o.  
Trg Vinodolskog zakona 5, Novi Vinodolski, pp 88  
OIB;97741129364

**Rijeka, 18.10.2022**

## 1. OPISNE INFORMACIJE

Izvršena je procjena tržišne vrijednosti teretnog vozila za prijevoz smeća MAN L2000 vozila na zahtjev naručitelja. Procjena je izvršena radi utvrđivanja tržišne vrijednosti osobnog vozila.

### Tehničke karakteristike:

Vlasnik vozila	Komunalno trgovačko društvo Ivanj d.o.o.					
Registarska oznaka	Vrsta	Marka i tip vozila			Broj šasije	
Neregistriran	teretno	MAN L 2000 10.225			WMAL25ZZZ3Y108503	
Datum prve reg.	Snaga(kW)	Obujam ccm <sup>3</sup>	Boja	Prijeđ.km	Broj vrata	Gume
26.6.2003	162	6.871	Bijela	354.307	2	10R17,5/134 10R17,5/134

**Opće stanje vozila i oprema:** Predmetno vozilo je u lošem stanju stanju. Vizualnim pregledom motornog i putničkog prostora utvrđeno je da vozilo nepokretno. Oštećenja na vozilu su opisana u priloženoj kalkulaciji štete koja je napisana u kalkulaciji štete Audatex. Vanjski dio vozila sa dosta oštećenja. Gume na vozilu nisu u voznom stanju, podvozje neuredno. Predmetno vozilo posjeduje nadogradnju za prijevoz otpada-ATRIK P3/P1. Stanje nadogradnje loše sa vanjskim oštećenjima komandi i hidraulike. Na nadogradnji su primjetni tragovi korozije. Unutrašnjost vozila neuredna i pohabana

## 2. PROCJENA TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI VOZILA

Kod procjene predmetnog vozila korištena je "metoda iskorištenosti". Metoda iskorištenosti bazirana je na umanjenju vrijednosti između novonabavne cijene vozila po amortizacijskim stopama koje se koriste u praksi sudskih vještaka.

### 2.1 Metoda iskorištenosti

Obzirom na sve navedeno u opisu, te predviđeni vijek trajanja i stanje, utvrđuje se da je predmetno vozilo iskorišteno

Novonabavna cijena predmetnog vozila ( s PDV-om) (prema katalogu CVH )	703.358,00 kn	
<b>Amortizacija;</b>		
prema starosti(19g i 3mj)	90,00%	
prema prijeđenoj km	-10,00%	
prema stanju vozila	6,00%	
prema investicijama	0,00%	
na ponudu i potražnju	3,00%	
<b>UKUPNO</b>	<b>89,00%</b>	<b>625.988,62 kn</b>
<b>VRIJEDNOST ISPRAVNOG VOZILA (s PDV-om)</b>		<b>77.369,38 kn</b>
<b>UKUPNA VRIJEDNOST POPRAVKA VOZILA PREMA KALKULACIJI ŠTETE</b>		<b>88.259,01 kn</b>
<b>UKUPNA VRIJEDNOST ISPRAVNOG VOZILA 20% VRIJEDNOSTI ISPRAVNOG VOZILA (s PDV-om)</b>		<b>15.473,88 kn</b>

### **ZAKLJUČAK:**

Iz svega navedenog smatram da je tržišna vrijednost predmetnog vozila s obzirom na stanje i potrebno ulaganje, kao i na stanje trenutne ponude i potražnje iznosi :

**15.473,88 kn**

### **3.PRETPOSTAVKE I OGRANIČENJA:**

3.1 Pri procjeni su korišteni podaci koje sam dobio od naručitelja procjene i pregledom na licu mjesta.

3.2 Korišteni podaci prilikom obračuna dobiveni su od svih dostupnih izvora za zadanu materiju na našem području djelovanja.

3.3 Provjera vlasničke dokumentacije nije bila predmet ovog izvješća.

### **4.SAŽETAK VAŽNIH ČINJENICA**

**NARUČITELJ :** Komunalno trgovačko društvo Ivanj d.o.o.

**VLASNIK;** Komunalno trgovačko društvo Ivanj d.o.o.

**DATUM PREGLEDA VOZILA:** 18.10.2022

**SVRHA PROCJENE:** Procjena tržišne vrijednosti teretnog vozila MAN

**PREDMET PROCJENE:** Teretno vozilo MAN L2000

**VRIJEDNOST PREDMETNOG VOZILA;** **15.473,88 kn**

**NAPOMENA:** Svi navedeni iznosi su sa uračunatim PDV-om.

Rijeka, 18.10.2022

Tomislav Jurjević, Stalni sudski vještak

Oznaka i broj štete: RI681KN

Datum kalkulacije: 06.11.2022.

**Vlasnik vozila:** Gradsko komunalno društvo  
Ivanj d.o.o.  
**Adresa:** Trg vinodolskog zakona 5 Novi Vinodolski

Marka, Model:	M A N L 2000 EVOLUTION 10.220/224/225	Zapremina motora(ccm):	6871
Broj šasijske:	WMAL25ZZZ3Y108053	Snaga motora(kW):	162
Registarska oznaka:	RI681KN	Broj prijeđenih km:	354307
Godina proizvodnje:	2003	Broj vrata:	2
Datum prve registracije:	26.06.2003.	Boja vozila:	Bijela
Mjesto pregleda:	, ,		

Dijelovi za zamjenu	Kataloški broj dijela	Cijena dijela
1. BRANIK PR GRUND	85.41610.4032	5,782.73
2. ZAVRŠNA POKRIVKA L	85.41610.0007	614.59
3. BLATOBARAN PR L	85.61210.0125	2,392.20
4. BLATOBARAN PR D	85.61210.0126	2,561.73
5. BLATOBARAN L	85.61230.0025	1,966.70
6. BLATOBARAN D	85.61230.0028	1,966.70
7. GAZIŠTE	85.61510.5027	867.23
8. STAKLO VRATA L	85.62650.0013	1,185.27
9. ZAŠTITNI POKLOPAC D	85.63710.0010	77.23
10. OBLOGA KROVA KPL	85.62930.5014	5,112.59
11. AKUMULATOR PR	07.97020.1552	1,612.15
12. AKUMULATOR ST	07.97020.1552	1,612.15
13. POST SJEDALA PR L	81.62340.6307	1,194.22
14. POST SJEDALA PR D	81.62310.6332	11,251.17
15. NASLON SJEDALA PR L	81.62303.6135	2,863.11
16. NASLON SJEDALA PR D	81.62303.6135	2,863.11
17. SPUŽVA SJEDALA PR L	81.62302.5175	1,420.25
18. SPUŽVA SJEDALA PR D	81.62302.5175	1,420.25
19. GUMA ST L	8 R 17.5 .. L	768.52
20. GUMA ST D	8 R 17.5 .. L	768.52
21. GUMA ST L UN	8 R 17.5 .. L	768.52
22. GUMA ST D UN	8 R 17.5 .. L	768.52

Dijelovi za popravak	Broj sati
1.	20.00
2.	12.00

Dijelovi za lakiranje	Broj sati
-----------------------	-----------

**NAPOMENA:**

Ukupno	Iznos(Kn)
Dijelovi	49,837.46

Troškovi popravka	Broj sati	Iznos(Kn)
Autokaroserijski radovi	50.70	19,773.00
Sitni potrošni materijal		996.75
Autolakirerski radovi		
Potrošni materijal lakirera		NaN



Troškovi popravka bez PDV-a:	70,607.21
PDV (25%):	17,651.80
Troškovi popravka s PDV-om:	88,259.01

Procjenu štete izradio: Tomislav Jurjević, sudski vještak













